

## FIBER FIX GELCOATSILOTE

### Käyttöohje

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi korjaamaan pieniä vaurioita topcoat, gelcoat ym. pinnoilla. Sekoita pakkelin joukkoon huolellisesti 2% kovetetta (neste). Hio ja puhdista korjattava alue ennen tuotteen levittämistä. Työskentelylämpötilan on oltava yli 17 °C. Levitä ohuita kerroksia. Hio kovettunut pakkeli karkeuksilla 600-800-1200. Viimeistele korjattu alue ensin hiomatahnalla, tämän jälkeen kiillota ja vahaa pinta. Ota huomioon että väri ei välttämättä täsmää tarkalleen korjattavan pinnan väriin.